АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«__» сентября 2021г.

Дом № 36 по ул. Весенняя

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Мерзляков А.В.
Мастер Корнева Н.А.
Шумков С.П.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд. отремонтирована 160м2

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд., требуется ремонт цоколя 1п, ремонт отмостки

д) входные двери и оконные переплеты уд. требуется замена окон

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд., требуется ремонт цоколя 1п.

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц осенней

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Мерзляков А.В.

Члены комиссии Корнева Н.А.
Шумков С.П.