АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» август 2021г.

Дом № 199/3 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1988 материал стен пан.

число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мерцалов А.В

мастер: Синегубова О.В дом.ком Мамырина И.А

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша мяг. сделано 52,18 м² люки, парапеты - удов

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостки вокруг здания удов

з) система центрального отопления в рабочем режиме промывка, опрессовка - сделано

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии мастер: [подпись] дом.ком. [подпись]

Гл. инженер [подпись] Мерцалов А.В.