АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«__» сентябрь 2021г.

Дом № 15 по ул. Пенерова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Меркулов АВ

Мастер Козлова НВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша исправная

б) чердачное помещение и его вентиляция да

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания да

г) фасад здания да

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена.

е) подвальные помещения –

ж) отмостки вокруг здания требуется частичный ремонт

з) система центрального отопления да

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные да

к) электрохозяйство да

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Меркулов АВ

Члены комиссии Козлова НВ