АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» сентябрь 2021г.

Дом № 88 **по ул.** Советской

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1963 **материал стен** кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Меркулов А.В.
инженер Козлов А.А.
Перешивкин А.П.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша шиферная

б) чердачное помещение и его вентиляция да

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания да

г) фасад здания да

д) входные двери и оконные переплеты да

е) подвальные помещения да

ж) отмостки вокруг здания требуется частичная замена

з) система центрального отопления да

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные да

к) электрохозяйство да

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц имеется

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Меркулов А.В.

Члены комиссии Козлов А.А.
Перешивкин А.П.