

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 35 по ул. Ленина-Гражданская
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

« сентябрь » 2021г.

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____
число этажей 9 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И.И. Мещеряков №13
М.И. Мещеряков №11
Кузов №11

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша УД

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД

г) фасад здания ремонт упр. и вв. 1,5
ремонт изгородь 1,5

д) входные двери и оконные переплеты УД
замена двери в.п.

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания УД

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство УД

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ
обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии
Члены комиссии

И.И. Мещеряков

Мещеряков №13
Кузов №11

Кузов

Кузов №11