

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 20 по ул. «Светлая» 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе М. Меркулов А.А.
Мамин Козьма А.А.
Маслошова Т.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша уд, отремонтировано в 01.2022

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд, ремонт изгородей т.д.

д) входные двери и оконные переплеты требуются замены

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуются частичная замена

з) система центрального отопления уд, замена участка
кранов

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Меркулов А.А.
Члены комиссии Мамин Козьма А.А.
Маслошова Т.В.