АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

« » сентября 2021г.

Дом № 61 по ул. Ленина

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ **материал стен** камень

число этажей 5 **наличие подвала** есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерзляков В.В.
мастер Козлова Н.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша отремонтировано 120 м²

б) чердачное помещение и его вентиляция нд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нд

г) фасад здания нд, м/п швы 28 м²

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена 2,3п.

е) подвальные помещения нд

ж) отмостки вокруг здания требуется частичная замена.

з) система центрального отопления замена металлопласт. ПВС - 20м, треб. изоляция на воде.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные нд

к) электрохозяйство нд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инженер Мерзляков В.В.

Члены комиссии мастер Козлова Н.Н.