

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 37 по ул. «Синтеза» 2021г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен камень  
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Игнатов Меркулов А.В.  
Игнатов А.В. Игнатов А.В.  
Игнатов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ремонт кв 36 - 30м<sup>2</sup>
- б) чердачное помещение и его вентиляция -
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания 48
- г) фасад здания ремонт м/п швов - 188 м.п.
- д) входные двери и оконные переплеты 48
- е) подвальные помещения 48
- ж) отмостки вокруг здания 48
- з) система центрального отопления 48
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные 48
- к) электрохозяйство 48
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии Игнатов Меркулов А.В.  
Игнатов А.В. Игнатов А.В.  
Игнатов А.В.