

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 31 по ул. Темрюков « август 2021 г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1995 материал стен пан  
число этажей 5 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе зл. инженер Мерзляков А.В.  
мастер Синегубова О.В. дом.ком. Улановский И.Е.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша мяг. люки, парапеты - у доб
- б) чердачное помещение и его вентиляция чистыч
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в работе  
восточной
- г) фасад здания у доб
- д) входные двери и оконные переплеты у доб
- е) подвальные помещения чистыч
- ж) отмостки вокруг здания у доб
- з) система центрального отопления в работе ремонт  
проливка опрессовка - у доб сделана
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные у доб
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Представитель комиссии Мерзляков А.В.  
Члены комиссии мастер: Синегубова О.В. дом.ком. Улановский И.Е.