

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 199 по ул. Советская «Октябрь» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен пан
число этажей 5 наличие подвала 5

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Синеубова О.В.
дом.ком: Каргополова Г.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша произведена газобетонный ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания произведен ремонт и шпатель
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения уф
- ж) отмостки вокруг здания уф
- з) система центрального отопления в работе исправно
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер [подпись]
Члены комиссии дом.ком: Кар [подпись]