

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 39 по ул. Коммунарский 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Синегубова О.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уг
б) чердачное помещение и его вентиляция уг
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ремонт
г) фасад здания нужен ремонт цоколя
д) входные двери и оконные переплеты уг
е) подвальные помещения уг
ж) отмостки вокруг здания нужен ремонт
з) система центрального отопления в рабочем состоянии
и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уг
к) электрохозяйство
л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: [подпись]
Члены комиссии