

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 20/1 по ул. «1» Седякина

«1» сентября 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ» Гуркина

общие сведения по строению:

год постройки _____

число этажей 5

материал стен кирпич

наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе _____

Давыдов

Масленников Андреева Н.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша УД, ремонт ивч

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД

г) фасад здания УД, ремонт ивч

д) входные двери и оконные переплеты УД

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания УД

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство УД

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии _____

Масленников (подпись Н.А.)

Андреева (подпись Н.А.)