

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 78 по ул. Светлово 2023г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен камень  
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машинер Козлова А.И.  
Дашинская Елизавета А.В.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша трещ. конька, снегозадерж. решетчат
- б) чердачное помещение и его вентиляция У8
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания У8
- г) фасад здания У8
- д) входные двери и оконные переплеты У8
- е) подвальные помещения У8
- ж) отмостки вокруг здания У8
- з) система центрального отопления У8
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные У8
- к) электрохозяйство У8
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии Машинер (Козлова А.И.)  
Дашинская Е.А. (Елизарова А.В.)