

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 213/2 по ул. Советская «9 октября» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен пан
число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Синягубова О.В.
дом. кон: Гольцман Т.Е.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша произведена частичный ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция УФ
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УФ
- г) фасад здания ремонт м/швов
- д) входные двери и оконные переплеты УФ
- е) подвальные помещения нужна смета
- ж) отмостки вокруг здания ремонт входных зон
- з) система центрального отопления в рабочем состоянии
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УФ
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: Синягубова О.В.
Члены комиссии дом. кон: Гольцман Т.Е.