

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 219/4 по ул. Советская «Октябрь» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кан
число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Шмелев О.В.
дом.ком: Молокова Н.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша произведен частичный ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция уг
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уг
- г) фасад здания ремонт штукатурки произведен
- д) входные двери и оконные переплеты уг
- е) подвальные помещения нужна кистка
- ж) отмостки вокруг здания уг (произведен ремонт частично)
- з) система центрального отопления в рабочем состоянии
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уг
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: [подпись]
Члены комиссии дом.ком: [подпись]