

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 35 по ул. Ленинградская 2023г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1987 материал стен кирпич
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе Машиев Розовая А.А.
Давыдов Давыдович А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд
- г) фасад здания уд, ремонт ш/п шовов
- д) входные двери и оконные переплеты уд
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания отремонтировано 17.11.23
- з) система центрального отопления уд
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство уд
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Машиев Розовая А.А.
Давыдов Дмитрий Давыдович А.А.