

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 37 по ул. Мартынова 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен ван  
число этажей 4 наличие подвала 6

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Елизаров В  
домхоз: Зузенёк А

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша произведен ремонт частично уф
- б) чердачное помещение и его вентиляция уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания ремонт шпатель произведен
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения уф
- ж) отмостки вокруг здания уф
- з) система центрального отопления в рабочем состоянии
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф
- к) электрохозяйство \_\_\_\_\_
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц однее не слышны

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: [подпись]

Члены комиссии \_\_\_\_\_