

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 39 по ул. Селемевская 2023г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1995 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машиев Козимов АН
Далимова Умаровна АС

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша УД
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД
- г) фасад здания УД
- д) входные двери и оконные переплеты УД
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания требуются работы, заделка трещин.
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Машиев (Козимов АН)
Далимова Умаровна АС